

Anexo I

Registro Fotográfico

BIBLIOTECA VIRIATO CORREA (VISITA EM 28.11.2019)

Figura 1 – Entrada



Fonte: Internet¹

Figura 2 – Carpete do auditório sujo (não há aspirador de pó na unidade)



Fonte: Propria

Figuras 3 e 4 – Acúmulo de 'lodo' e folhagens (pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações)

¹https://www.google.com/search?safe=strict&ei=UM3vXYvgLcO45OUP7JOF2A0&q=viriato+correa+biblioteca&oq=viriato+correa+biblioteca&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30i8j38.2917.11062..11603....1.0..0.386.5455.0j11j14j1.....0.....1..gws-wiz.....0i67j0i131j0i10j0i22i10i30.oFDZM6AhjO4&ved=0ahUKEwiLyPW0xavmAhVDHLkGHexJAdsQ4dUDCAo&uact=5. Acesso em 10.12.2019



Fonte: Propria

Figura 5 – Acúmulo de lixo na parte externa



Fonte: Propria

BIBLIOTECA ÁLVARO GUERRA (VISITA EM 09.12.2019)

Figura 6 – Entrada



Fonte: Internet²

Figuras 7 e 8- Acúmulo de sujeira na parte externa (pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações)



Fonte: Propria

²https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a/_/alvaroguerra/. Acesso em 10.12.2019

BIBLIOTECA SYLVIA ORTHOF (VISITA EM 14.12.2019)

Figura 9 - Entrada



Fonte: Própria

Figura 10 – Prédio da Subprefeitura Santana- Tucuruvi, em que se situa a Biblioteca



Fonte: Própria

Figuras 11 e 12- Banheiros sujos, com odor forte



Fonte: Própria

Figura 13- Banheiro sem sabonete líquido



BIBLIOTECA AFONSO TAUNAY (VISITA EM 15.01.2020)

Figura 14 - Entrada



Fonte: Própria

Figuras 15 e 16- Banheiros extremamente sujos, com acúmulo de lixo e odor forte



Fonte: Própria



Figura 17- Banheiro sem papel toalha



Fonte: Própria

Figuras 18 a 20- Áreas internas sujas





Fonte: Própria

Figura 21- Obras na área externa da biblioteca
(pertencente à Subprefeitura)



Fonte: Própria

PRODUTO EM DESACORDO COM EDITAL

Figura 22- Papel higiênico não atende especificações do edital



Fonte: Própria